
LV0
LV1
LVn
BL0
BL0
BL1
BL1
BLn
BLn
WL3
WL2
WL1
WL0
Z
S1
I1
I2
A01
A02
A11
A12
An1
An2
S2
1
P
TM
TEST CIRCUIT
MEASURING UNIT
M